

Inspektionsrapport

Kund	Pionjären	11 - 15
Inspektionsadress:	Snickarstigen 11 -15	
Kontaktperson	Namroud Gorguis	
Personer närvarande	Rolf Taskinen Anticimex Anders Magnusson Anticimex	
Inspektionsdatum	20201019	
Orsak till Inspektion	Rutinmässig inspektion av grunder samt avloppsledningar, Anticimex tittade på vattenledningar eller om det läckte in vatten utifrån. Vi tittade på om grunden var skyddad med markplast samt förekomst av mikrobiell påväxt samt spår av råttor.	

Byggnadsbeskrivning

Byggnadstyp	Radhus
Utrymme	Krypgrund

Rapport

Finns vid inspektionstillfället gamla öppna avlopps stammar men vår gissning är att de inte är påkopplade. Avföring från tidigare rätta finns. Mark plast saknas på vissa delar av grunden.

Rekommenderade åtgärder

Markplast bör återställas.



Allmän bild från grund



Organiskt materiel I grunden



Avföring råtta

Kommenterad [TR1]:

□



Öppna avlopp