

# Inspektionsrapport

<b>Kund</b>	Pionjären	
<b>Inspektionsadress:</b>	Snickarstigen 21 - 24	
<b>Kontaktperson</b>	Namroud Gorguis	
<b>Personer närvarande</b>	Rolf Taskinen Anticimex Anders Magnusson Anticimex	
<b>Inspektionsdatum</b>	20201019	
<b>Orsak till Inspektion</b>	Rutinmässig inspektion av grunder samt avloppsledningar, Anticimex tittade på vattenledningar eller om det läckte in vatten utifrån. Vi tittade på om grunden var skyddad med markplast samt förekomst av mikrobiell påväxt samt spår av råttor.	

## Byggnadsbeskrivning

<b>Byggnadstyp</b>	Radhus
<b>Utrymme</b>	Krypgrund

## Rapport

Vid inspektion av radhuslänga 21 -24 kan man se gammal avföring från råtta, öppna avlopp som inte är påkopplade samt en översiktsbild av grunden

## Rekommenderade åtgärder



Översiktsbild av grund



*Förbi koppling av gamla systemet vid stambyte*



Gammal avföring från Råtta

□

