

Inspektionsrapport

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Kund | Pionjären |  |
| Inspektionsadress: | Snickarstigen 30 - 33 | |
| Kontaktperson | Namroud Gorguis | |
| Personer närvarande | Rolf Taskinen Anticimex Anders Magnusson Anticimex | |
| Inspektionsdatum | 20201019 | |
| Orsak till Inspektion | Rutinmässig inspektion av grunder samt avloppsledningar, Anticimex tittade på vattenledningar eller om det läckte in vatten utifrån. Vi tittade på om grunden var skyddad med markplast samt förekomst av mikrobiell påväxt samt spår av råttor. | |
| | | |

Byggnadsbeskrivning

| | |
|--------------------|-----------|
| Byggnadstyp | Radhus |
| Utrymme | Krypgrund |


Rapport

Vid inspektion av radhuslänga 30 – 33 finner vi gammal avföring från råtta samt ett ställe där det sipprar in vatten utifrån

Rekommenderade åtgärder



Översiktsbild av grund



□

Rinner in lite vatten utifrån



Gammal avföring från Råtta