

Inspektionsrapport

Kund	Pionjären	
Inspektionsadress:	Snickarstigen 44 - 47	
Kontaktperson	Namroud Gorguis	
Personer närvarande	Rolf Taskinen Anticimex Anders Magnusson Anticimex	
Inspektionsdatum	20201019	
Orsak till Inspektion	Rutinmässig inspektion av grunder samt avloppsledningar, Anticimex tittade på vattenledningar eller om det läckte in vatten utifrån. Vi tittade på om grunden var skyddad med markplast samt förekomst av mikrobiell påväxt samt spår av råttor.	

Byggnadsbeskrivning

Byggnadstyp	Radhus
Utrymme	Krypgrund

Rapport

Finns vid inspektionstillfället lite fukt i grunden orsakad av ett otätt rör som droppar väldigt sakta. Finns även en del gamla avloppsrör som sticker upp i grunden men vår bedömning okulärt är att dessa inte är påkopplade det befintliga avloppsnätet då de är torra samt ingen lukt förekommer

Rekommenderade åtgärder

Se över vattenledning.



Gamla avloppsledningar som enligt vår bedömning inte är påkopplade nuvarande system



Figur 1 Vattensamling



Vattensamling

--	--