Inspektionsrapport

Kund	Pionjären	
Inspektionsadress:	Snickarstigen 30 - 33	
Kontaktperson	Namroud Gorguis	
Personer närvarande	Rolf Taskinen Anticimex Anders Magnusson Anticimex	
Inspektionsdatum	20201019	
Orsak till Inspektion	Rutinmässig inspektion av grunder samt avloppsledningar, Anticimex tittade på vattenledningar eller om det läckte in vatten utifrån. Vi tittade på om grunden var skyddad med markplast samt förekomst av mikrobiell påväxt samt spår av råttor.	

Byggnadsbeskrivning

Byggnadstyp	Radhus
Utrymme	Krypgrund

Rapport

Vid inspektion av radhuslänga 30 – 33 finner vi gammal avföring från råtta samt ett ställe där det sipprar in vatten utifrån

Rekommenderade åtgärder

Översiktsbild av grund



Rinner in lite vatten utifrån



Gammal avföring från Råtta