

Inspektionsrapport

Kund	Pionjären	1 - 6
Inspektionsadress:	Snickarstigen 1 - 6	
Kontaktperson	Namroud Gorguis	
Personer närvarande	Rolf Taskinen Anticimex Anders Magnusson Anticimex	
Inspektionsdatum	20201019	
Orsak till Inspektion	Rutinmässig inspektion av grunder samt avloppsledningar, Anticimex tittade på vattenledningar eller om det läckte in vatten utifrån. Vi tittade på om grunden var skyddad med markplast samt förekomst av mikrobiell påväxt samt spår av råttor.	

Byggnadsbeskrivning

Byggnadstyp	Radhus
Utrymme	Krypgrund

Rapport

Finns vid inspektionstillfället gamla öppna avlopps stammar men vår gissning är att dessa inte är påkopplade nuvarande system, men samtidigt är vi osäkra då avföring från råttor finns i grunden, avföringen är dock gammal. Finns en hel del fukt i grunden.

Rekommenderade åtgärder

Fuktutredning, Kontakta Carl Åsberg Anticimex som kan titta på problemet och komma med ett förslag



Rått avföring i grunden



Gammelt avlopp, den högra, troe ej den är kopplad till nuvarde system



Vatten ansamling

Kommenterad [TR1]:

□



Vatten pöl