

Inspektionsrapport

Kund	Pionjären	7 - 10
Inspektionsadress:	Snickarstigen 7 - 10	
Kontaktperson	Namroud Gorguis	
Personer närvarande	Rolf Taskinen Anticimex Anders Magnusson Anticimex	
Inspektionsdatum	20201019	
Orsak till Inspektion	Rutinmässig inspektion av grunder samt avloppsledningar, Anticimex tittade på vattenledningar eller om det läckte in vatten utifrån. Vi tittade på om grunden var skyddad med markplast samt förekomst av mikrobiell påväxt samt spår av råttor.	

Byggnadsbeskrivning

Byggnadstyp	Radhus
Utrymme	Krypgrund

Rapport

Finns vid inspektionstillfället gamla öppna avlopps stammar men vår bedömning är att dessa inte är påkopplade till befintligt system. Inga övriga anmärkningar

Rekommenderade åtgärder

Ingen åtgärd





Gammalt avlopp



Gammalt avlopp

Kommenterad [TR1]:

□

--	--